


THMA工业无纸记录仪





目录

产品简介.....	01
输入信号.....	02
技术参数.....	02
记录容量.....	02
产品选型.....	03
尺寸布局.....	04
信号接线.....	05
控制接线.....	08
通讯接线.....	09
监控设置.....	10
输入设置.....	11
控制设置.....	14
系统设置.....	15
系统工具.....	17
通讯协议.....	18

产品简介

采用万能信号输入，可用于电流、电压、温度、液位、湿度、压力、重量、长度、真空值、开关量、流量等信号的测量、记录、报警、控制。

触控液晶显示技术，中文操作界面，触摸功能加按键功能双输入设置，标配两组公共报警输出，最多可选配6路PID控制输出功能，用于PID控制或变送输出，产品操作简单，界面直观，测量控制稳定。



- ① 精心设计的模具外壳，更符合产品特性，注重每个细节
- ② 支持热电偶,热电阻,4~20mA,0~10V,-40~40V万能输入,温度 湿度 压力均适用
- ③ 高精度的PID控制，开关量,SSR固态触发,4~20mA,0~10V模拟量输出可选
- ④ 可独立设定每个通道的上下限报警，并具备两个公共触点输出，接线更方便
- ⑤ 模块化的密封电源，更加稳定靠，同时搭载两组24V馈电输出
- ⑥ 485通讯接口，可免费使用我们的通讯软件，一台电脑150台仪表组网
- ⑦ 仪表最多12路信号输入，最多6路控制输出，最多6路模拟量输出
- ⑧ 触屏操作，按键操作均可，使用更方便
- ⑨ 停止控制运行,启动控制运行,全触屏控制

输入信号

热电偶：K、S、E、J、T、B、N、WRe3-25、WRe5-26、F2（辐射传感器）

热电阻：PT100、PT1000、CU50、CU100

电 流：0~20mA、4~20mA

电 压：0~5V、1~5V、0~10V、-40~40V

毫 伏：0~50mV、0~75mV、0~100mV

电 阻：0~400Ω（用于远传压力表）、0~1000Ω、0~3000Ω

开 关：无源开关、有源开关（DC0~10V）

技术参数

采样精度：0.2FS%（优于全量程的0.2%）

温度量程：-200.0~2400.0°C

湿度量程：0~100%RH

标准信号量程：-20000~20000（4~20mA、0~10V）

采样速度：1秒采样所有通道

控制输出：6路PID调节或报警输出（用户自定义输出）

电磁兼容：IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群）

报警输出：上限报警与下限报警两组公共报警输出

通讯输出：RS485通讯，采用Modbus RTU标准通讯协议

数据导出：USB接口，记录数据U盘插入自动导出

仪表参数

仪表壳体：工业级阻燃外壳

环境温度：-10~50°C

环境湿度：0~85%RH相对湿度

记录容量：512MBit


CPU内核：ARM9高端处理器

仪表尺寸：96mm（宽）×96mm（高）×95mm（深）

仪表尺寸：92mm（宽）×92mm（高）

液晶尺寸：70mm（宽）×55mm（高）

产品选型



输出资源

每通道可定义上下限报警、PID调节或变送输出，仪表标配2个报警继电器输出，另外6组输出根据要求选配。

数据导出

将U盘插入仪表，仪表识别U盘会自动导出数据，右上角显示进度条，显示导出完成时拔出U盘，仪表会自动生成一个METER.DAT的文件。

用电脑打开附送软件“无纸记录仪分析软件”，点击软件上的导入记录按钮，将METER.DAT文件导入软件，选择对应的时间，点击查询就能通过电脑查看记录的数据（注：导入前需先清空软件数据，否则会数据冲突）。

记录容量

$$\text{记录天数} = \frac{33554432 \times \text{记录间隔 (秒)}}{(\text{通道数} \times 2 + 4) \times 24 \times 60 \times 60}$$



6通道1秒记录1次约24天

12通道1秒记录1次约14天

6通道1分钟记录1次约4年

12通道1分钟记录1次约2年

仪表布局



仪表接线须知

仪表默认供电AC/DC110~220V

D1-D6分别对应1-6路输出

CH01-CH12分别对应1-12路输入

每路信号输入有三个接线端子B,C,G


接线端子可拔下,接好线后插在仪表上

热电阻接线

传感器接上后，点击当前通道，将输入设置里的输入类型改为对应的传感器类型。

PT100类型为21、PT1000类型为23、CU50类型为20、CU100类型为22。


备注：两线制热电阻需将C、G短接。



热电偶接线

传感器接上后，点击当前通道，将输入设置里的输入类型改为对应的传感器类型。


K型为0、E型为1、N型为2、J型为3，其他可以接T型、B型、R型、S型、WRe3-25、WRe5-26、F2。



标准电压接线

传感器接上后，点击当前通道，将输入设置里的输入类型改为对应的模拟量类型。


0~10V类型为30、1~5V类型为31、0~5V类型为32、-40~40V为38，其他可以接0~50mV、0~75mV、0~100mV。



量程设置举例

传感器：0~5V信号输出，量程范围0~1000。


将该通道输入设置中的输入类型改为32，量程上限设为1000、量程下限设为0，当传感器输入电压为3V时，仪表显示600。



标准电流接线

传感器接上后，点击当前通道，将输入设置里的输入类型改为对应的模拟量类型。

4~20mA类型为13、0~20mA类型为12。



量程设置举例

传感器：4~20mA信号输出，量程范围0~1000。


将该通道输入设置中的输入类型改为13，量程上限设为1000、量程下限设为0，当传感器输入电压为8mA时，仪表显示250。



压力变送器接线(4-20mA)

压力变送器正极接仪表24V馈电正极，变送器负极接仪表输入C，仪表24V馈电负极接仪表输入G。


仪表输入类型设置13，量程上、下限对应压力变送器量程上、下限。



TR系列温湿度传感器接线(0.5-4.5V)

传感器正极接仪表24V馈电正极，传感器负极接仪表24V馈电负极，传感器温度信号（黄线）接测温通道B，温度通道G接仪表24V馈电负极；传感器湿度信号（绿线）接测湿通道B，湿度通道G接仪表24V馈电负极。

测温通道输入类型设置41，测湿通道输入类型设置40。




输出接线

注意仪表输出方式是唯一的，输出接线必须与购买型号所对应。


继电器输出接线

仪表输出开关量信号，可接交流接触器或中间继电器，负载最大电流1A以上必须外接接触器或中间继电器；负载最大电流1A以下，可以直接接入仪表。




固态继电器输出接线

仪表输出SSR触发信号 (DC24V电压信号)，可直接驱动固态继电器。



模拟量输出接线

仪表输出可以选择做成4-20mA / 0-5V / 0-10V信号，可接调压模块、变频器。



计算机通讯布线

仪表1



仪表2



仪表n



RS485
RS485
RS485

RS485转232转接口或
RS485转USB转接口

TR-
TR+

将转接口插入电脑串口


实时监控

按EXIT键退出菜单，仪表显示实时监控画面，按SET键进入参数设置界面，重复按可进行参数类目切换。

■ 主控输出灯 ■ 上限报警灯 ■ 下限报警灯 □ 输出断开

仪表每个通道最多会显示三个灯，如果当前通道没有显示灯，说明当前通道控制模式没有启用相应的指示灯。

上限报警灯与下限报警灯为公共报警输出指示灯，当其中任何一路产生报警时，报警输出均触发，通常上限报警为输出A1，下限报警为输出A2。



记录余量表示可以记录的天数；

当记录天数显示为0时需手动清空记录数据；

显示的通道单位可以在输入设置里选择修改；

按SET键进行参数设置，按TAB进行选定参数切换

按●移动选择位，再按●或●修改选定参数值


所有的操作可以通过点击触摸屏操作

实时监控画面点击显示区域均可进入参数设置界面

参数设置

按键操作时可按TAB键切换选择，当选中项程红色边框时，按▼或▲打开要设置的参数设置界面

可直接点击触摸屏打开对应的设置界面



监控设置



按下启动按钮，仪表启动控制功能，当前通道输出动作；按下停止按钮，仪表输出断开；按下全启按钮，仪表启动所有通道控制功能；按下全停按钮，仪表停止所有通道控制功能。

控制功能与报警输出完全独立，停止输出时，报警输出仍动作，不受启停按钮的影响。

测量

显示当前通道的测量值

通道

指定当前要设定的通道，01表示第1通道，12表示第12通道

主控

当前通道的设定值，当主控输出为位式控制时，仪表采用上下限控制，在反作用模式下(如加热)，实际测量值小于主控设定-主控死区时，输出继电器吸合，当测量值大于主控设定+主控死区时，输出继电器断开。当主控模式为正作用时，作用相反。当主控输出为时间比例时，仪表采用PID调节。为模拟输出时为用于调节电

状态

显示当前通道的运行状态，可以通过启动停止来控制此状态，显示为运行中时，控制输出作用，显示为停止时，控制输出断开。

上限

每通道有个独立的上限报警设定值，当测量值大于上限报警+报警死区时，上限报警继电器吸合，当测量值小于上限报警-报警死区时，报警继电器断开，通常输出为A1，任一通道报警触发均输出，如果传感器断偶，则不输出。

下限

每通道有个独立的下限报警设定值，当测量值小于下限报警-报警死区时，下限报警继电器吸合，当测量值大于下限报警+报警死区时，报警继电器断开，通常输出为A2，任一通道报警触发均输出，如果传感器断偶，则不输出。

功率

显示当前主控控制输出的功率值，输出为0~100.00，此参数为只读参数。

累积

累积流量数值

输入设置

通道选择

指定当前要设定的通道，01表示第1通道，
12表示第12通道。



输入类型

指定传感器输入信号类型，输入代码请参考下表

※标为标准信号，可自定显示的上下限，详见量程上限中的说明

输入代码	输入类型	信号量程	输入代码	输入类型	信号量程
00	K	-200.0~1300.0	05	T	-200.0~400.0
01	E	-200.0~800.0	06	B	-50.0~1800.0
02	N	-260.0~1300.0	07	R	-50.0~1700.0
03	J	-200.0~1000.0	08	S	-50.0~1650.0
04	WRe3-25	0.0~2300.0	09	无源开关	0~100

输入代码	输入类型	信号量程	输入代码	输入类型	信号量程
10	有源开关	0~40V输入	25 *	$\pm 100mV$ 非线性表	-20000~20000
11 *	4-20mA开方	-20000~20000	26 *	0-10V非线性表	-20000~20000
12 *	0-20mA	-20000~20000	27 *	0-400Ω	-20000~20000
13 *	4-20mA	-20000~20000	28 *	0-3000Ω	-20000~20000
14	WRe5-26	0.0~2300.0	29 *	0-1000Ω	-20000~20000
15	F2辐射信号	700~1800.0	30 *	0-10V	-20000~20000
16 *	0-50mV	-20000~20000	31 *	1-5V	-20000~20000
17 *	0-100mV	-20000~20000	32 *	0-5V	-20000~20000
18 *	0-75mV	-20000~20000	34 *	0-10V开方	-20000~20000
19 *	-50-50mV	-20000~20000	35 *	0-5V开方	-20000~20000
20	CU50	-50.0~150.0	36 *	1-5V开方	-20000~20000
21	PT100	-200.0~600.0	37 *	-10~10V	-10.000~10.000
22	CU100	-50.0~150.0	38 *	-40~40V	-40.00~40.00
23	PT1000	-200.0~600.0	40	0.5~4.5V湿度	0~100.0
24 *	0-400Ω非线性表	-20000~20000	41	0.5~4.5V温度	-40.0~130.0

误差修正

当传感器产生误差时,可通过此参数进行平移修正,如仪表显示28.2,实际真实值为28.5,那么误修正为正0.3,又如仪表显示28.2,实际真实值为28.0,则修正为-0.2。

量程上限

用于定义线性输入信号下限刻度值,对外给定、变送输出显示。例如在采用压力变送器将压力(也可是温度、流量、湿度等其他物理量)变换为标准的1-5V信号输入中。对于1V信号压力为0,5V信号压力为1Mpa,希望仪表显示分辨率为0.001Mpa。

量程上限 = 1000 量程下限 = 0 小数位数 = 3 输入信号类型中标准信号以*标出

量程下限

与量程上限配合使用,参考量程上限

小数位数

为温度传感器输入时，小数点为0时不显示小数部份，为1-2时，显示1位小数，为4~20mA等模拟量时，定义小数点显示位置，最大3位小数点，见量程上限。

积算系数

在流量积算时使用

启用积算

开启流量积算

显示单位

设定当前通道的单位，在测量中与测量值无关，输入代码请参考下表

单位代码	单位内容	单位代码	单位内容	单位代码	单位内容	单位代码	单位内容
00	00	16	rH	32	T	48	kg/h
01	°C	17	%rH	33	g	49	kg/min
02	%	18	pH	34	ug	50	kg/s
03	Kpa	19	mm	35	mm/s	51	N
04	Mpa	20	cm	36	r/min	52	'
05	Pa	21	dm	37	s	53	Nm
06	mV	22	m	38	m/s	54	dB
07	V	23	km	39	km/s	55	g/l
08	KV	24	m ²	40	m ³ /h	56	mg/l
09	mA	25	km ²	41	m ³ /min	57	R
10	A	26	mm ²	42	m ³ /s	58	OHM
11	KA	27	cm ²	43	L/h	59	T
12	Hz	28	dm ²	44	L/s	60	W
13	KHz	29	lux	45	t/h	61	KW
14	MHZ	30	Kg	46	t/min	62	mW
15	°F	31	mg	47	t/s		

控制设置

通道选择

指定当前要设定的通道，01表示第1通道，12表示第12通道。



主控死区

见主控设置的介绍

主控输出

0 位式控制 1 时间比例式调节 2 连续电流 3 变送输出

主控输出为0时,为位式控制,仪表为上下限控制,在反作用模式下(如加热),实际测量值小于主控设定-主控死区时,输出继电器吸合,当测量值大于主控设定+主控死区时,输出继电器断开。当主控模式为正作用时,作用相反。

主控输出为1时,当主控输出为时间比例时,仪表采用PID调节。通过调节占空比还控制仪表控制输出。

主控输出为2时,输出为连续电流调节,仪表采用PID调节,可通过调压模块调节电流电压,或是通过变频器调节频率。

主控输出为3时,将当前测量值作为线性输出,如定义量程上限为1000,量程下限为0,小数位数为1,如果输入为PT100,输出上限为100,输出下限为20,则将0-100.0对应4-20mA(或1-5V)线性输出。

比例系数

PID调节中的比例P作用, P值越大, 当测量值与设定值偏差越大时, 输出作用越大, 比例系数越大, 控制输出作用越大, 比例系数越大, 会引起过冲, 太小, 控制作用减慢。

积分时间

积分系数在PID中起积分作用,积分系数越小,积分作用越强,测量值与设定值偏差值与时间的关系被定义为积分作用,积分作用越强,控制输出加强,太强将会产生超调,积分作用的意义在于消除比例控制带来的静差。积分的单位为秒。

微分时间

微分系数在PID中起微分作用,微分系数越大,微分作用越强,微分作用可用于消除超调,但微分系数过大,反而引起振荡。微分时间的单位为秒。

控制周期

一个通断周期的时间为控制周期,单位为秒,继电器输出时建议设为15~30秒,固态控制或连续电流建议2-8秒。

自整定

当控制过程中如出现超调,可通过开启仪表自整定让仪表自动调节PID参数为1时仪表自动调节PID参数,直到调节完成,自整定过程中,必需为真实的控制环境,同时,PID调节时,控制时间将不起作用,一直停在当前设定值。

输出上限

用于定义输出功率的最大值或输出上限,其值为0-100,如输出为4~20mA或1~5V时,其上限为100,下限为20,如输出为0~10V或0~5V时,其上限为100,下限为0。

输出下限

参考输出上限

主控模式

0为反作用控制如加热,1为正作用控制输出如制冷

系统设置

系统时间

设置仪表的时钟,此时间用于记录等信息处理



通道数量

设置仪表显示的最大通道数量

记录间隔

记录数据的周期,表示多长时间记录一次数据,1-3600秒

通讯地址

外部通讯时仪表站号，标准Modbus RTU协议

波特率

外部通讯时仪表波特率，建议9600

停止位

外部通讯时仪表停止位，一个或两个停止位

启用密码

0 时进入用户设置时不需要输入密码

1 时进入用户设置时需要输入密码,密码为666666

坐标上限

设定历史曲线或实时曲线的最大坐标值

坐标下限

设定历史曲线或实时曲线的最小坐标值

小数位数

设定曲线坐标的小数点位置,确定其显示精度

曲线间隔

定义实时曲线更新周期（单位秒），请查看说明书实时曲线

Language

中英文操作系统切换，修改完成后需断电重启。

0：中文


1：英文

系统工具




输入复制: 将第1通道的输入设置复制到其它通道；
控制复制: 将第1通道的控制设置复制到其它通道；
触屏校准: 触摸屏点击位置出现偏差时校准屏幕；
格式化: 将累计流量数据清空。
恢复默认: 将仪表设置恢复到出厂设置。
数据清空: 用于删除仪表记录的数据，清空内存。

实时曲线



通道选择显示当前所有的可用的通道,如果当前通道被选中,以实心填充并显示当前通道的曲线,如果方框没有被填充,则不显示当前曲线。实时曲线从上电开始显示,能显示的曲线的点数取决于系统参数中的曲线间隔。整个曲线的时间长度 = $400 \times$ 曲线间隔, 曲线的点数为400个点, 如果为1秒更新1次, 那么整个曲线可显示400秒的数据。如果曲线间隔200, 那么整个曲线将显示8万秒的数据, 约等于22小时, 最大可为33小时实时数据。

历史曲线



历史曲线与实时曲线基本相同, 不同的是历史曲线与曲线间隔无关, 直接输入开始时间与结束时间查询, 无论是历史曲线还是实时曲线, 坐标都是通过系统设置的坐标上限与坐标下限来实现的, 注意曲线在显示开关量时, 将接通状态的值显示为100, 断开状态的值定义为0, 主要是为了曲线展示时更直观, 方便产生感观更强的方波曲线图, 通道有开关量输入时, 在设置曲线坐标时, 应当使坐标上限设置大于100以上。

通讯协议

本仪表适用于标准Modbus RTU通讯协议，仪表支持下文中所描述的功能码。通讯规定为8个数据位，1个停止位，无奇偶校验位。没有特别说明的，本文将采用10进制表示数据。通过上位机，用户可以一次性读出所有测量值（4号功能码数据）。对写仪表内部寄存器，一次只能读取或写入一个数据。

功能码与对照表

功能码	作用与意义	详细说明
03	读取仪表内部数据	读取仪表内部数据，适用于内部保持寄存器
04	读取测量值数据	读取测量值，适用于测量值寄存器
06	写入仪表内部数据	写入仪表内部数据，适用于内部保持寄存器

通讯说明

读取测量值功能码为4,可一次性读取所有数据,也可一个一个读取,0~11为1~12通道的测量值.返回带符号整型,需要上位机自己根据实际设置小数点。32~43也为12通道的测量值.返回为浮点数据,不需要处理小数点。

发送: 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x01 0x30 0x1B

第1字节为仪表地址,仪表系统参数里设置,用于区分不同的硬件,第2字节为功能码,第3与第4字节为寄存器地址,高字节在前,低字节在后,第5,6字节为参数个数,如果读取多路温度只需修改此值,如读取10路就改成10,最后两字节为MODBUS RTU CRC校验,如果不计算,可将最后两字节都写为0。

返回: 0x00 0x04 0x02 0x75 0x30 0xA2 0x74

第1字节为仪表地址,第2字节为功能码,第3字节为返回数据的字节数,第4,5字节为当前通道测量值,如果读取多路温度,则返回多个通道的测量值,最后两字节为MODBUS RTU CRC校验。内部寄存器读取的功能码为3,其它的与此相同,不再说明。

发送: 0x00 0x06 0x00 0x00 0x03 0xE8 0x88 0xA5

写入内部寄存器的功能码为06,上面的例子将温度值100.0写入到第一个通道。由于发送的数据不能表示小数,需要数据放在10倍发送.同样,第一字节为仪表地址,第二字节为功能码,第3字节与第4字节为写入的地址,高字节在前,第5与第6字节要写入的值,高字节在前。最后两字节为CRC校验,不会计算可直接写0。